



Actualización de Firmware SPOT Trace

Actualización de la versión: 12 de julio de 2021

Versión de firmware 1.10

Mejoras

- Se fijó el consumo elevado de batería cuando la unidad estaba apagada.