



Actualización del Firmware SPOT Trace

Lanzamiento de Actualización: 18 de enero de 2022

Versión del Firmware 2.0.2

Mejoras

- Debido a problemas de suministro global, SPOT Trace] se rediseñó para utilizar los componentes disponibles.